

# Central x-felt

## Fordelingshus M (til Markette)

Andre x-felt		Fh M nr		
D11	Mfh4 J	M 1	Kernstrøm frem	J
D12	Mfh4 K	M 2	Kernstrøm retur	K
	T8	M 3	Spøkestrøm 20V ~	
	T9	M 4	-   - 20V ~	
	T10	M 5	Drejeste/servo 16V ~	
Mfh4b1	T11	M 6	Belysning 15V ~	
Mfh4b2	T12	M 7	-   - 15V ~	
	T13	M 8	Relæstrøm +12V	
	T14	M 9	-   - -12V	
	T17	M 10	Drejeste/servo 16V ~	
Mfh5	9	M 11	Spærrelation 43	
Mfh4	2	M 12		
-	3	M 13		
-	4	M 14	Spærrelation 21	
-	5	M 15	-   - 22	
-	6	M 16	-   - 23	
-	7	M 17	-   - 24	
-	8	M 18	-   - 25	
-	9	M 19	-   - 26	
-	10	M 20	-   - 27	
-	11	M 21	-   - 28	
-	12	M 22	-   - 29	
-	13	M 23	-   - 30	
-	14	M 24	-   - 31	
-	15	M 25	-   - 32	
-	16	M 26	-   - 33	
Mfh5	1	M 27	-   - 34	
-	2	M 28	-   - 35	
-	3	M 29	-   - 36	
-	4	M 30	-   - 37	
-	5	M 31	-   - 38	
-	6	M 32	-   - 39	
-	7	M 33	-   - 40	
-	8	M 34	-   - 41	
Mfh4	1	M 35	-   - 42	
D7	Mfh4P	M 36	Prog. output	P
D8	Mfh4Q	M 37	-   -	Q
D5	Mfh4R	M 38	Feedbackbus	R
D6	Mfh4S	M 39	-   -	S

x-felt drejeste 1/servodek 111-114  
 også til omstilling af progspor  
 og Lere/Lekprogrammer

x-felt drejeste 2/servodek 111-114

2/9 15  
 opd 27/12 14  
 opd 7/9 12